

宮城県 エルボ部漏水補修

施工日： 2021年1月30日
施工者： (株)折原製作所

(250A、鉄管)

内圧5Mpa前後、漏れ出たまま補修



①施工前 業者様が以前施工したオリステープとビニールテープが巻いてあるが水が噴き出している状態。



②施工開始 まず、以前施工して頂いた際のオリステープとビニールテープを外し漏水箇所を確認する。



③次にブチルロール(下地用ブチルゴム)を傷口が隠れる大きさに切り、傷口に押し当てる。その上からオリステープ(仮止め用テープ)を傷口の真上に一点集中で強く引っ張りながら巻き仮止水を確認する。



④最後に、防食・補強を兼ね備えた延命補強材マホータイ(特殊レジン含浸グラスファイバーテープ)に水を含ませてから巻く。巻き終わり後、水と反応して出る樹脂を全体に行き渡らせる様に巻いた方向と同じ方向へ撫で付け、緩みを無くすように絞り施工終了。