

# 千葉県 某病院 給湯配管漏水補修

施工日： 2022年6月22日  
施工者： (株)折原製作所

## 25A SUS 給湯配管 水抜き管部分 漏洩補修



①施工箇所を確認させて頂く。表面をヘラやウェスでケレンすると傷口が確認出来る。傷口は4箇所で針穴以下の穴が並んでいる。



②まずは、オリスチール(金属粉入りエポキシパテ)を傷口に充填し、その上をオリステープ(仮止め用テープ)で可能な限りよく引っ張りながら、傷口の上だけを巻いていく。



③次に、異常が無い事を確認したら、補強する目的でオリスチールを全体に充填する。



④最後に、保護・補強を兼ね備えたマホータイ(特殊レジン含浸グラスファイバーテープ)に硬化剤の水を含ませてから巻く。巻き終わり後は、水と反応して出る樹脂を全体に行き渡らせるように巻いた方向と同じ方向へ撫で付け、緩みを無くすように絞り施工終了。