




6B除塵装置異物排出弁手動弁後ピンホールリーク補修  
異物排出配管補修

場所 6号除塵装置

工程 施工前

コメント

漏水箇所確認



場所 同上

工程 施工前

コメント

漏水箇所確認



場所 同上

工程 施工前

コメント

漏水箇所確認



場所 同上

工程 漏水箇所止水

コメント  
ブチルロール・オリステープにて  
止水作業



場所 同上

工程 漏水箇所止水

コメント  
止水後



場所 同上

工程 補強

コメント  
ブチルロールにて1重貼り合せ



場所 同上

工程 補強

コメント

全体にマホータイを巻き付け



場所 同上

工程 施工完了

コメント



場所 同上

工程 施工完了

コメント